



GKR-900 の LS-1 (リミットスイッチ) の交換

症状 1. 梱包後、バンドが出てきてすぐにバンドが引っ込んでしまう。
症状 2. バンドを差しても引っ張る動作をしない、反応がない。



株式会社グランテクノ